

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

**филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска**

**«Средняя общеобразовательная школа № 27»**

*Наименование объекта*

**183050, Мурманск, пр. Кольский, д.140, корпус Б**

Адрес

№ п/п	Структурно-функциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	<b>Территория, прилегающая к зданию</b>  - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все)  1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п)  1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все)	1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию 1.2 Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1) 1.3 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него	1.1 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него	К- ДП  О-н- ВНД О-в- ВНД  С-п -ВНД  С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч -ВНД У- ДП	К- ДП  О-н- ДУпп О-в- ДУпп  С-п -ДУпп  С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч -ДУпп У- ДП	К- ДП  О-н- ДУпп О-в- ДУпп  С-п -ДУпп  С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч-ДУпп У- ДП
2.	<b>Вход в здание</b>  - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур	2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч) 2.2 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-ч) 2.3 Порог на входе более 2,5 см (К) 2.4 Отсутствие нормативных поручней на лестнице (О-н, С-п) 2.5 Доводчик не функционирует (К) 2.6 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупреждающую функцию (С-п)	2.1 Установить информацию об ОСИ с дублированием рельефными знаками со стороны дверной ручки 2.2 Установить переговорное устройство (кнопку вызова персонала) перед пандусом 2.3 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения	2.1 Отрегулировать доводчик 2.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 2.3 Установить нормативные поручни на лестнице и пандусах 2.4 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей	К- ДП  О-н- ВНД О-в- ВНД  С-п -ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч -ВНД У- ДП	К- ДП  О-н- ДУпп О-в- ДУпп  С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч -ДУпп У- ДП	К- ДП  О-н- ДУпп О-в- ДУпп  С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч-ДУпп У- ДП

		<p>2.7 Не единообразная геометрия ступеней (О-н, С-п, С-ч)</p> <p>2.8 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)</p> <p>2.9 У пандусов отсутствуют поручни (К)</p> <p>2.10 Действует система контроля доступа по бесконтактным картам, отсутствует обозначение (У)</p>	<p>2.4 Установить информацию в тамбуре рядом со считывателем карт</p>	<p>2.5 Приобрести мини-пандус для преодоления порогов</p>			
3.	<p><b>Пути движения внутри здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</li> <li>- Лестница (внутри здания)</li> <li>- Пандус (внутри здания)</li> <li>- Лифт пассажирский (или подъемник)</li> <li>- Дверь</li> <li>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</li> </ul>	<p>3.1 Наличие лестницы без поручней (2 ступеньки) (К, О-н, С-п, С-ч)</p> <p>3.2 Отсутствуют тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>3.3 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2 этаж (О-н, С-п, С-ч)</p> <p>3.4 Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (Все)</p> <p>3.5 Лестница не дублируется пандусами</p> <p>3.6 Имеются перепады высот (К)</p> <p>3.7 Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестниц (С-ч)</p> <p>3.8 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)</p>	<p>3.1 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету</p> <p>3.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения</p>	<p>3.1 Установить нормативные поручни на лестнице с открытой стороны марша с горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 30 см с тактильным обозначением уровня этажа</p> <p>3.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней</p> <p>3.3 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей</p> <p>3.4 Заменить пандусы после гардероба и в галереях</p>	<p>К- ДП</p> <p>О-н- ВНД О-в- ВНД</p> <p>С-п - ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч - ВНД У- ДП</p>	<p>К- ДП</p> <p>О-н- ДУпп О-в- ДУпп</p> <p>С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч -ДУпп У- ДП</p>	<p>К- ДП</p> <p>О-н- ДУпп О-в- ДУпп</p> <p>С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч -ДУпп У- ДП</p>
4.	<p><b>Зоны целевого назначения здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабинетная форма обслуживания</li> <li>- Зальная форма обслуживания</li> </ul>	<p>4.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>4.2 При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п)</p> <p>4.3 Отсутствует индукционная система (Г-ч)</p> <p>4.4 Информация о помещениях размещена на дверном полотне (Все)</p>	<p>4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг</p> <p>4.2 Организовать допуск сурдопереводчика</p> <p>4.3 Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука</p>	<p>4.1 Установить стационарную Индукционную систему</p>	<p>К- ДП</p> <p>О-н- ВНД О-в- ВНД С-п - ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч - ВНД У- ДП</p>	<p>К- ДП</p> <p>О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч -ДУпп У- ДП</p>	<p>К- ДП</p> <p>О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч -ДУпп У- ДП</p>

			4.4 Установить информацию при входе в помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 4.5 Организовать размещение инвалидов на креслах-колясках рядом с выходом из помещения				
5.	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>  - Туалетная комната	5.1 Информация о помещении размещена на дверном полотне (Все) 5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.3 Отсутствует откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства (К) 5.4 Допуск в помещение ограничен (Все) 5.5 Отсутствуют крючки для костылей и тростей	5.1 Разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками 5.2 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке 5.3 Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет	5.1 Установить мнемосхему санитарно-гигиенического помещения 5.2 Установить откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства 5.3 Установить крючки для костылей и тростей	К- ДП  О-н- ВНД О-в- ВНД С-п - ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч - ВНД У- ДП	К- ДП  О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч -ДУпп У- ДП	К- ДП  О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч -ДУпп У- ДП
6.	<b>Система информации на объекте</b> - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях  Сайт организации	6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (Все)  6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч)  6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)  6.4 На сайте нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг (Все)	6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. п.1-5) 6.3 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН	6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов	К- ДП  О-н- ВНД О-в- ВНД С-п - ВНД С-ч- ВНД Г-п- ВНД Г-ч - ВНД У- ДП	К- ДП  О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч -ДУпп У- ДП	К- ДП  О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч -ДУпп У- ДП

7.	<b>Пути движения к объекту от остановки</b>	7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)	7.1 Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации района)		К- ДП О-н- ВВД О-в- ВВД С-п - ВВД С-ч- ВВД Г-п- ВВД Г-ч - ВВД У- ДП	К- ДП О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч -ДУпп У- ДП	К- ДП О-н- ДУпп О-в- ДУпп С-п -ДУпп С-ч-ДУпп Г-п- ДУпп Г-ч -ДУпп У- ДП
----	---	---	--	--	--	---	---

\* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

<b>Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН</b>	<b>К</b>	<b>О-н</b>	<b>О-в</b>	<b>С-п</b>	<b>С-ч</b>	<b>Г-п</b>	<b>Г-ч</b>	<b>У</b>
- на момент обследования	ДП	ВВД	ВВД	ВВД	ВВД	ВВД	ВВД	ДП
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДП	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДП	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДУпп	ДП
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДП	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП